



[www.sro-a.ru](http://www.sro-a.ru)

[info@sro-a.ru](mailto:info@sro-a.ru)

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,  
Тел. (4932) 95-70-56

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**заседания Дисциплинарной комиссии**  
**Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Региональное Объединение Проектировщиков»**

г. Иваново

**«07» июня 2021 г.**  
**10 ч. 00 мин.**

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А

**Присутствуют члены комиссии:**

**Кутузова Мария Михайловна** – заместитель генерального директора ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 36;

**Платонычев Дмитрий Леонидович** – главный инженер проектов ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий», ИНН 3702715816, номер в реестре СРО – 25;

**Мазуренко Анна Александровна** – представитель по доверенности ООО «ДорСтройСервис», ИНН 3702740442, номер в реестре СРО – 16.

**Всего членов Дисциплинарной комиссии - 3 человека.** Кворум для голосования имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений** (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 14.05.2021 г. № 7, размещенный на официальном сайте Ассоциации СРО «РОП» в разделе «Документы»).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.



**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 14.05.2021 г. № 7)**

**СЛУШАЛИ:** Кутузову Марию Михайловну, которая сообщила членам Дисциплинарной комиссии о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений.

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства (Приложение 1):

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Приостановить право осуществления подготовки проектной документации на срок до 15.07.2021 г. следующему члену Ассоциации СРО «РОП»:

- 1) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685.

Голосовали: "за" – 3 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Приостановить право осуществления подготовки проектной документации на срок до 15.07.2021 г. следующему члену Ассоциации СРО «РОП»:

- 1) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685.

Решение принято единогласно.

**Председатель  
Дисциплинарной комиссии**

**Секретарь  
Дисциплинарной комиссии**



**М.М. Кутузова**

**А.А. Мазуренко**



[www.sro-a.ru](http://www.sro-a.ru)

[info@sro-a.ru](mailto:info@sro-a.ru)

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,  
Тел. (4932) 95-70-56

## Приложение 1

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «Альтернатива Климат-Т»	3702065685	<p><b>При осуществлении подготовки рабочей документации внутренних инженерных систем:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отопления, приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, теплоснабжения, автоматизации систем вентиляции и кондиционирования;</li> <li>- водоснабжения и водоотведения;</li> <li>- электроснабжения</li> </ul> <p>офисного здания ООО "Завод ПСМ", расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 73, в рамках исполнения Договора № 102/2019 от 26.08.2019 г. выявлены нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Не соблюдены требования, предъявляемые к устройствам для удаления воздуха за пределы здания класса ЕНА 1 в атмосферу, а именно не выдержано расстояние от устройства для удаления воздуха до соседних зданий не менее 8 м – нарушение п. А.2.3 ГОСТ Р ЕН 13779-2007 "Национальный стандарт РФ. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования", п. 10.8 СП 60.13330.2016. "Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003";</li> <li>2) Расхождение текстовой и графической частей в фирме изготовителе автоматической запорно-регулирующей арматуры для подключения стояка к магистрали и отсутствие расчетного показателя настройки балансировочных клапанов и их пропускной способности;</li> <li>3) Несоответствие выбора автоматических выключателей нагрузке, не учтен минимальный резерв по нагрузке менее 10% – нарушение СП 31-110-2003 "Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".</li> </ol>	